

# Garaventa SA

Grimentz

Signalisation de chantier





-  Déviation circulation
-  Sentier pédestre fermé
-  Zone de chantier
-  Parcage interdit

Figure 19A selon norme VSS 40 886



## AlterGroup SA

Marquage | Signalisation | Sécurité routière

<b>Echelle</b>	1 :3'500
<b>Format</b>	A3
<b>Dessiné</b>	JA - 17.04.2026

